



	<p>УТВЕРЖДАЮ: Глава МО ГО «Сыктывкар» -руководитель администрации Голдин В.Б.</p> <p style="text-align: center;"> (подпись)</p> <p>« 09 » <u>декабря</u> 20<u>24</u> г.</p> 
--	--

**ПЛАН**  
**Муниципального автономного общеобразовательного учреждения**  
**«Технологический лицей»**  
**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг**  
**на 2025 год**

№	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
<b>III. Доступность услуг для инвалидов.</b>						
	Оборудовать помещения образовательных организаций и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов руководствуясь требованиями приказа Министерства образования и	Внутренний аудит актуальности «Паспорта доступности МАОУ «Технологический лицей» для инвалидов и маломобильных групп населения».  Размещение на официальном сайте актуальных сведений о доступности	август 2025  август 2025			

<p>науки РФ от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», в частности:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Вход в организацию ровной площадкой; пандусом с противоскользящей поверхностью (в том числе с использованием специальных подъемных устройств); кнопкой вызова сопровождающего; входными группами с достаточной шириной для проезда инвалидной коляски;</li><li>2. Специальными парковочными местами с обозначением их наземной разметкой и вертикальным знаком; возможностью посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект;</li><li>3. Противоскользящими ступенями на лестницах; входного вестибюля с учетом предоставления</li></ol>	общеобразовательной организации.				
--	----------------------------------	--	--	--	--

<p>инвалиду в кресле-коляске проезда и поворота по ширине и длине помещения; вдоль свободных участков стен</p> <p>в безбарьерной зоне организации опорными поручнями;</p> <p>4. Сменными кресла-колясками в количестве, достаточном для обеспечения не менее 10% контингента получателей услуг инвалидов одновременно, но не менее одного;</p> <p>5. Санитарно-гигиеническими помещениями в организации, размещенными в близости (доступности) от основных входов, въездов, коммуникационных узлов организации; кнопкой вызова персонала; шириной дверного прохода и между рядами кабин; опорными поручнями у унитазов и раковин.</p>					
---	--	--	--	--	--

Примечание.

В МАОУ «Технологический лицей» образовательный процесс осуществляется в здании 1982 года. Здание нетиповое.

В соответствии с архитектурными особенностями здания помещение и прилегающая к нему территория не могут быть оборудованы:

- пандусом с противоскользящей поверхностью (в том числе с использованием специальных подъемных устройств); кнопкой вызова сопровождающего; входными группами с достаточной шириной для проезда инвалидной коляски;

- специальными парковочными местами с обозначением их наземной разметкой и вертикальным знаком; возможностью посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект;
- противоскользящими ступенями на лестницах; входного вестибюля с учетом предоставления инвалиду в кресле-коляске проезда и поворота по ширине и длине помещения; вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации опорными поручнями;
- сменными кресла-колясками в количестве, достаточном для обеспечения не менее 10% контингента получателей услуг-инвалидов одновременно, но не менее одного;
- санитарно-гигиеническими помещениями в организации, размещенными в близости (доступности) от основных входов, въездов, коммуникационных узлов организации; кнопкой вызова персонала; шириной дверного прохода и между рядами кабин; опорными поручнями у унитазов и раковин.